

**BN Representações Automotivas**






o elo entre a indústria e o distribuidor

site : [www.bnrep.com.br](http://www.bnrep.com.br)email : [nilton@bnrep.com.br](mailto:nilton@bnrep.com.br)fone: (11) 2355-9643 / 97625-9069  - Nilton Melo













CÓDIGO	APLICAÇÃO	REF.	N. ORIGINAL	FIGURA
--------	-----------	------	-------------	--------

MARÇO/2014

**CITROEN**

<b>W-9001</b>	C3 1.6 02/ - coxim do motor (hidráulico)	MB9276	1839FO	
<b>W-9007</b>	C3 02/ - coxim do amortecedor da suspensão dianteira	MB9237 SA8058	503180 503891 5038F5	
<b>W-9007A</b>	C3 02/ - coxim do amortecedor da suspensão dianteira com rolamento	MB9237A SA8058B	503180 503891 5038F5	
<b>W-9008</b>	C4 04/ - coxim do amortecedor da suspensão dianteira	MB9196 SA8065	503177	
<b>W-9008A</b>	C4 04/ - coxim do amortecedor da suspensão dianteira com rolamento	MB9196A SA8065B	503177	

**FIAT**

<b>W-4001</b>	147 76/82 - bucha da bandeja suspensão traseira	BFX702 MB412 SA1002	4251331	
<b>W-4002</b>	147 83/, PREMIO 85/, UNO 84/ - bucha da bandeja suspensão traseira	BFX703 MB413 SA1002A	7507423	
<b>W-4003</b>	ELBA, FIORINO, PREMIO, UNO 91/ - coxim do motor esquerdo e direito	BFX751 MB434 SA1034	7563985	
<b>W-4004</b>	ELBA, FIORINO, PREMIO, UNO 91/ - coxim do motor esquerdo e direito	MB458 SA1034	7600825	
<b>W-4005</b>	ELBA, FIORINO, PREMIO, UNO 91/ - coxim do câmbio	BFX752 MB426 SA1031	7718991	
<b>W-4006</b>	ELBA, PREMIO, UNO 85/ - bucha do braço tensor da suspensão dianteira	BFX707 MB416 SA1025	7544738	
<b>W-4007</b>	TEMPRA 8V, 16V 92/ - coxim da suspensão dianteira e traseira	BFX739 MB441 SA1045	7779754	
<b>W-4008</b>	ELBA, FIORINO, PREMIO, UNO 91/ - bucha do braço oscilante da suspensão dianteira	BFX745 MB443 SA1005	7674701	
<b>W-4009</b>	PALIO, SIENA, STRADA - bucha da bandeja da suspensão dianteira	BFX789 MB460 SA1302	46421522	
<b>W-4010</b>	ELBA, PREMIO, UNO 84/89 - coxim superior do amortecedor traseiro	BFX730 MB473 SA1013	7537167	
<b>W-4011</b>	ELBA, PREMIO, UNO 98/ - coxim superior do amortecedor traseiro	BFX731 MB422 SA1015	7635228 50003043	
<b>W-4012</b>	ELBA, FIORINO, PREMIO, UNO 84/ - coxim superior do amortecedor dianteiro com furo redondo	BFX728 MB435 SA1018	7583185	

**BN Representações Automotivas**

o elo entre a indústria e o distribuidor









site : [www.bnrep.com.br](http://www.bnrep.com.br)email : [nilton@bnrep.com.br](mailto:nilton@bnrep.com.br)fone: (11) 2355-9643 / 97625-9069  - Nilton Melo

CÓDIGO	APLICAÇÃO	REF.	N. ORIGINAL	FIGURA
				MARÇO/2014
<b>W-4014</b>	TEMPRA 8V, 16V - coxim superior do amortecedor dianteiro, esquerdo com rolamento	BFX733 MB436 SA1040B	50002357	
<b>W-4015</b>	TEMPRA 8V, 16V - coxim superior do amortecedor dianteiro, direito com rolamento	BFX734 MB437 SA1041B	50002358	
<b>W-4016</b>	PALIO, SIENA, STRADA 96/ - coxim superior do amortecedor dianteiro, direito com rolamento	BFX800 MB462 SA1308B	46760673	
<b>W-4017</b>	PALIO, SIENA, STRADA 96/ - coxim superior do amortecedor dianteiro, esquerdo com rolamento	BFX801 MB461 SA1307B	46760674	
<b>W-4019</b>	TEMPRA 92/ - coxim superior do amortecedor traseiro	BFX735 MB438 SA1042	50004401 60507954 82430666	
<b>W-4020</b>	TEMPRA 92/ - coxim do motor / câmbio	BFX736 MB439 SA1043	7717286	
<b>W-4027</b>	PALIO, SIENA, STRADA 96/ - coxim traseiro do motor	BFX811	46520124	
<b>W-4028</b>	PALIO 96/01, SIENA 98/01, STRADA 99/01 - coxim do motor, lado câmbio	BFX786 MB456 SA1305	46540380	
<b>W-4029</b>	PALIO, WEEKEND, SIENA /09-00 - coxim traseiro da bandeja da suspensão dianteira, esquerdo com barra estabilizadora 18mm	BFX804 MB467 SA1312	46454077	
<b>W-4030</b>	PALIO, WEEKEND, SIENA /09-00 - coxim traseiro da bandeja da suspensão dianteira, direito com barra estabilizadora 18mm	BFX805 MB466 SA1311	46454078	
<b>W-4031</b>	PALIO, WEEKEND, SIENA /09-00 - coxim traseiro da bandeja da suspensão dianteira, esquerdo sem barra estabilizadora 18mm	BFX806 MB464 SA1309	46450461	
<b>W-4032</b>	PALIO, WEEKEND, SIENA /09-00 - coxim traseiro da bandeja da suspensão dianteira, direito sem barra estabilizadora 18mm	BFX807 MB465 SA1310	46450462	
<b>W-4033</b>	PALIO 1.5, 1.6, STRADA, SIENA 99/ - coxim do motor	BFX808 MB463 SA1303	46439600 50003043	
<b>W-4034</b>	PALIO, WEEKEND, SIENA 10-00/ - coxim traseiro da bandeja da suspensão dianteira, esquerdo com barra estabilizadora 20mm	BFX815 MB480 SA1324	46748578	
<b>W-4035</b>	PALIO, WEEKEND, SIENA 10-00/ - coxim traseiro da bandeja da suspensão dianteira, direito com barra estabilizadora 20mm	BFX816 MB481 SA1323	46748579	
<b>W-4036</b>	PALIO, WEEKEND, SIENA 10-00/ - coxim traseiro da bandeja da suspensão dianteira, esquerdo sem barra estabilizadora 20mm	BFX817 MB478 SA1321	46339369	
<b>W-4037</b>	PALIO, WEEKEND, SIENA 10-00/ - coxim traseiro da bandeja da suspensão dianteira, direito sem barra estabilizadora 20mm	BFX818 MB479 SA1322	46339370	
<b>W-4038</b>	UNO FIRE 1.3 00/, FIORINO FIRE 1.3 03/ - coxim inferior do motor, lado câmbio	BFX825 MB4400 SA1072	50017753	










**BN Representações Automotivas**

o elo entre a indústria e o distribuidor

site : [www.bnrep.com.br](http://www.bnrep.com.br)email : [nilton@bnrep.com.br](mailto:nilton@bnrep.com.br)fone: (11) 2355-9643 / 97625-9069  - Nilton Melo

CÓDIGO	APLICAÇÃO	REF.	N. ORIGINAL	FIGURA
				MARÇO/2014
<b>W-4039</b>	UNO FIRE 1.3 00/, FIORINO FIRE 1.3 03/ - coxim do motor lado direito	BFX824 MB482 SA1075	51736529	
<b>W-4040</b>	PALIO FIRE 1.4, 1.8 05/ - coxim inferior do câmbio	BFX828 MB486 SA1073	51736531	
<b>W-4041</b>	STILO 02/, PUNTO 07/ - bucha dianteira do braço da suspensão dianteira	BFX831 MB476 SA1076	46835713 50700443 51790360	
<b>W-4045</b>	UNO 10/ - coxim superior do amortecedor dianteiro	MB4415 SA1087	51833942	
<b>W-4045A</b>	UNO 10/ - coxim superior do amortecedor dianteiro, com rolamento	MB4415A SA1087B	51833942	
<b>W-4046</b>	PALIO 1.0, 1.5, 1.6, SIENA, STRADA - coxim traseiro do motor (diferencial)	BFX826 MB457A SA1306	51709070	
<b>W-4047</b>	PALIO FIRE 05/, SIENA, STRADA 05/ - coxim traseiro da bandeja da suspensão dianteira, esquerdo com barra estabilizadora	BFX822 MB480A SA1325	51705472	
<b>W-4048</b>	PALIO FIRE 05/, SIENA, STRADA 05/ - coxim traseiro da bandeja da suspensão dianteira, direito com barra estabilizadora	BFX823 MB481A SA1326	51705473	











**FORD**

<b>W-3001</b>	CORCEL I /77 - bucha da bandeja superior da suspensão dianteira	BFX164 MB215A SA2557	67611	
<b>W-3003</b>	CORCEL II, DEL REY, PAMPA 78/84 - bucha da bandeja superior da suspensão dianteira	BFX154 MB214 SA2569	BD8M3062A	
<b>W-3004</b>	CORCEL II, DEL REY, PAMPA 78/82 - bucha da bandeja inferior da suspensão dianteira	MB217A SA2568	BD8M3063A	
<b>W-3005</b>	CORCEL II, DEL REY, PAMPA 82/84 - bucha da bandeja inferior da suspensão dianteira	BFX151 MB217	82NU3063A	
<b>W-3006</b>	CORCEL II, DEL REY, PAMPA 11-84/ - bucha da bandeja da suspensão dianteira superior e inferior	BFX151 MB218 SA2527	85NU3063A	
<b>W-3008</b>	CORCEL II, DEL REY, PAMPA - coxim dianteiro do motor, esquerdo e direito	BFX115 MB239 SA2567	78MU6038A 82EU6038B BD8M6038A	
<b>W-3009</b>	ESCORT 83/92, VERONA 90/92 - bucha traseira do braço da suspensão dianteira	BFX137 MB236 SA2431	542407181 84AU3063A 90AU3063AA	
<b>W-3010</b>	ESCORT 83/92, VERONA 90/92 - bucha do braço da suspensão traseira	BFX139 MB235 SA2437	81AB5K897BA	
<b>W-3011</b>	ESCORT 84/89, ESCORT, VERONA 1.6 90/92 - coxim traseiro do motor lado esquerdo	BFX166 MB248 SA2432	84AU6B049C	

**BN Representações Automotivas**

o elo entre a indústria e o distribuidor



















site : [www.bnrep.com.br](http://www.bnrep.com.br)email : [nilton@bnrep.com.br](mailto:nilton@bnrep.com.br)fone: (11) 2355-9643 / 97625-9069  - Nilton Melo

CÓDIGO	APLICAÇÃO	REF.	N. ORIGINAL	FIGURA
				MARÇO/2014
<b>W-3012</b>	ESCORT 84/89, ESCORT, VERONA 1.6 90/92 - coxim dianteiro do motor lado direito	BFX167 MB249 SA2433	84AU6B032C	
<b>W-3013</b>	ESCORT 84/92, VERONA 90/92 - coxim superior do amortecedor dianteiro	BFX149 MB240 SA2443	86AU3K132AA	
<b>W-3014</b>	ESCORT 84/92, VERONA 90/92 - coxim superior do amortecedor dianteiro com rolamento	BFX149R MB240A SA2443B	86AU3K132AA	
<b>W-3016</b>	F1000, RANGER, EXPLORER 92/ - bucha da articulação do semi-eixo dianteiro	BFX157	E1TZ3B177A	
<b>W-3017</b>	CORCEL II, DEL REY, PAMPA 81/ - coxim do câmbio	BFX114 MB268 SA2528	5966176 86EU6068BA BE1E6068A	
<b>W-3018</b>	COURIER 97/, FIESTA 96/ - coxim traseiro do motor	BFX223 MB2232 SA2738	96FB6P082AD XS616P082CA	
<b>W-3019</b>	COURIER 97/, FIESTA 96/, KA 97/ - coxim superior do amortecedor dianteiro	BFX202 MB264 SA2701	96FB3K155AG	
<b>W-3019A</b>	COURIER 97/, FIESTA 96/, KA 97/ - coxim superior do amortecedor dianteiro com rolamento	BFX202R MB264A SA2701B	96FB3K155AG	
<b>W-3020</b>	ESCORT, VERONA 93/ - coxim superior do amortecedor dianteiro com parafuso	BFX591 MB259 SA2420	547412325 91AB3K155AB	
<b>W-3021</b>	ESCORT ZETEC 97/ - coxim superior do amortecedor dianteiro	BFX197 MB288 SA2711	95AB3K155AD	
<b>W-3021A</b>	ESCORT ZETEC 97/ - coxim superior do amortecedor dianteiro com rolamento	BFX197R MB288A SA2711B	95AB3K155AD	
<b>W-3022</b>	ESCORT, VERONA 81/ - coxim do motor CHT 1.6, lado direito	BFX159 MB245 SA2434	86AU6038AA	
<b>W-3023</b>	ESCORT, VERONA /02-94 - coxim traseiro do motor 1.8, lado direito	BFX160 MB246 SA2445	90AU6B049AA	
<b>W-3024</b>	ESCORT, VERONA /02-94 - coxim do motor 1.8, lado direito	BFX161 MB247 SA2446	90AU6038BA	
<b>W-3025</b>	F100, F1000 75/93, F4000 75/98 - bucha do feixe de mola	MB255	BC8C5781A	
<b>W-3026</b>	F100 68/87, F1000 80/98 - bucha da articulação do semi-eixo dianteiro	BFX157 MB250	E1TZ3B177A	
<b>W-3027</b>	F350 72/77, F2000 80/85, F4000 75/98 - bucha da articulação do semi-eixo dianteiro	BFX158 MB234	C7TZ3B177A	
<b>W-3028</b>	F100 68/87, F1000 75/93 - coxim completo traseiro da cabine	BFX120 MB272		

**BN Representações Automotivas**

o elo entre a indústria e o distribuidor









site : [www.bnrep.com.br](http://www.bnrep.com.br)email : [nilton@bnrep.com.br](mailto:nilton@bnrep.com.br)fone: (11) 2355-9643 / 97625-9069  - Nilton Melo

CÓDIGO	APLICAÇÃO	REF.	N. ORIGINAL	FIGURA
				MARÇO/2014
<b>W-3029</b>	F350 72/85, F4000 75/98 - coxim completo dianteiro da cabine	BFX121 MB275		
<b>W-3030</b>	ECOSPORT, FIESTA02/ - coxim superior do amortecedor dianteiro	BFX224 MB2221 SA2722	2S653K155	
<b>W-3030A</b>	ECOSPORT, FIESTA02/ - coxim superior do amortecedor dianteiro com rolamento	BFX224R MB2221A SA2722B	2S653K155	
<b>W-3031</b>	F100 68/87, F1000 75/93 - coxim completo dianteiro da cabine	BFX122 MB273		
<b>W-3032</b>	F350 72/85, F4000 75/93 - coxim completo traseiro da cabine	BFX123 MB274		
<b>W-3033</b>	F100 68/87, F1000 75/93 - coxim completo do radiador	BFX124 MB276		
<b>W-3034</b>	F350 72/85, F4000 75/93 - coxim completo do radiador	BFX125 MB277		
<b>W-3039</b>	COURIER 97/, FIESTA 96/ - coxim do câmbio	BFX218 MB2233 SA2725	96FB7M121AJ	
<b>W-3041</b>	ESCORT, VERONA 93/96 - bucha do eixo traseiro	BFX603 SA2423	547501541A	
<b>W-3042</b>	ESCORT ZETEC 93/02, KA 96/ - bucha do eixo da suspensão traseira	BFX198 MB2214 SA2716	95AB5K653CA 97AG5K653AA	
<b>W-3043</b>	ECOSPORT 02/, FIESTA 02/, FOCUS 07/ - coxim dianteiro do motor, lado direito	MB2242 SA2744	2N156F012NA 7S456038AA	
<b>W-3044</b>	ECOSPORT 02/, FIESTA 02/ - bucha dianteira da bandeja da suspensão dianteira	BFX227 MB2222 SA2734	2S653063AA	
<b>W-3045</b>	COURIER 97/ - bucha traseira da bandeja da suspensão dianteira (bujão de aço)	BFX200 MB262 SA2705	96FB3A262AD	
<b>W-3045A</b>	COURIER 97/ - bucha traseira da bandeja da suspensão dianteira (bujão de alumínio)	BFX200 MB262 SA2705	96FB3A262AD	
<b>W-3046</b>	ESCORT ZETEC 93/03, KA 96/ - bucha do eixo traseiro	BFX198	95AB5K653CA	
<b>W-3047</b>	ECOSPORT 03/, FIESTA 02/ - bucha traseira da bandeja suspensão dianteira		98AG5488BB	
<b>W-3048</b>	COURIER 97/, FIESTA 96/ - bucha do limitador de torção do motor (maior)	SA2111	XS616P082AA	
<b>W-3049</b>	ESCORT, VERONA 93/96, KA 97/ - bucha dianteira da bandeja da suspensão dianteira (bujão aço)	BFX601 MB260 SA2427	547407181	










**BN Representações Automotivas**

o elo entre a indústria e o distribuidor

site : [www.bnrep.com.br](http://www.bnrep.com.br)email : [nilton@bnrep.com.br](mailto:nilton@bnrep.com.br)fone: (11) 2355-9643 / 97625-9069  - Nilton Melo

CÓDIGO	APLICAÇÃO	REF.	N. ORIGINAL	FIGURA
MARÇO/2014				
<b>W-3049A</b>	ESCORT, VERONA 93/96, KA 97/ - bucha dianteira da bandeja da suspensão dianteira (bujão alumínio)	BFX601 MB260 SA2427	547407181	
<b>W-3050</b>	FOCUS 00/ - bucha do braço inferior da suspensão dianteira	MB2204 SA2726	98AG3063AE	
<b>W-3051</b>	COURIER, FIESTA 96/98 - coxim do motor (hidraulico)		1024143 1060401 XS616038EA	
<b>W-3052</b>	FOCUS 00/05 - coxim do motor (hidraulico)	SA2741	1072572 YS416038BA	
<b>W-3053</b>	ESCORT ZETEC 97/ - coxim do motor (hidraulico)	MB2230	95AB6038CA 98AB6038CA YS416038AA	
<b>W-3057</b>	CORCEL II 85/86, DEL REY 85/91, PAMPA 85/86 - bucha do tensor da suspensão traseira	BFX152 MB2207 SA2496	85NU3W001A	
<b>W-3058</b>	FOCUS 00/08 - coxim superior do amortecedor dianteiro	MB2226 SA2720	98AG3K155AF	
<b>W-3058A</b>	FOCUS 00/08 - coxim superior do amortecedor dianteiro com rolamento	MB2226A SA2720B	98AG3K155AF	



















**GENERAL MOTORS**

<b>W-2001</b>	CARAVAN, OPALA 69/92 - bucha do braço do controle suspensão traseira	BFX316 MB108 SA3623	7334733	
<b>W-2002</b>	CARAVAN, OPALA 80/92 - bucha do braço tensor da suspensão dianteira	BFX319 MB111 SA3647	94614914	
<b>W-2004</b>	CARAVAN 74/92, CHEVETTE 73/94, OPALA 69/92 - coxim do motor dianteiro, direito e esquerdo	BFX330 MB115 SA3642	7334861 7334862 94627653	
<b>W-2003</b>	CARAVAN, OPALA 69/92 - bucha dianteira da bandeja da suspensão traseira	BFX317 MB165 SA3625	9304437	
<b>W-2005</b>	MONZA 82/90 (esquerdo), D10, D20 93/ (traseiro) - coxim do motor	BFX368 MB175 SA3761	93216441 94635245	
<b>W-2006</b>	MONZA 82/90 - coxim dianteiro do motor, lado esquerdo	BFX371 MB169 SA3763	90184728 94635247	
<b>W-2007</b>	IPANEMA, KADETT 89/ - coxim dianteiro do motor, lado esquerdo	BFX372 MB1123 SA3770	52272841	
<b>W-2008</b>	MONZA 91/ - coxim dianteiro do motor, lado esquerdo	BFX395 SA3771	93201397	
<b>W-2009</b>	MONZA 82/ - bucha da bandeja da suspensão dianteira	BFX336 MB121 SA3751	94644424	

**BN Representações Automotivas**

o elo entre a indústria e o distribuidor

site : [www.bnrep.com.br](http://www.bnrep.com.br)email : [nilton@bnrep.com.br](mailto:nilton@bnrep.com.br)fone: (11) 2355-9643 / 97625-9069  - Nilton Melo

CÓDIGO	APLICAÇÃO	REF.	N. ORIGINAL	FIGURA
				MARÇO/2014
<b>W-2010</b>	IPANEMA, KADETT 89/ - bucha traseira do braço do controle suspensão dianteira	BFX376 MB1105 SA3755	52269206	
<b>W-2011</b>	CELTA 01/, CORSA 94/ - coxim dianteiro do motor, sem ar, lado direito	BFX464 MB1132 SA3006	90445298	
<b>W-2012</b>	MONZA 82/90 - coxim traseiro do motor, lado direito	BFX367 MB174 SA3760	90184729 52256150	
<b>W-2013</b>	MONZA 82/90, D10, D20 93/96, SILVERADO 97/ - coxim dianteiro do motor	BFX369 MB170 SA3762	94634518 94634519	
<b>W-2014</b>	IPANEMA, KADETT 82/90, MONZA 91/ - coxim dianteiro do motor, lado direito	BFX404 MB1122 SA3769A	52272840 52272842	
<b>W-2015</b>	CELTA 01/, CORSA 94/, KADETT 89/, MONZA 91/ - coxim traseiro do motor	BFX373 MB1106 SA3773	52272845 52272847	
<b>W-2016</b>	MONZA 82/ - coxim superior do amortecedor dianteiro	BFX366 MB197 SA3765	90135316	
<b>W-2016A</b>	MONZA 82/ - coxim superior do amortecedor dianteiro com rolamento	BFX366R MB198 SA3765B	90135316	
<b>W-2017</b>	IPANEMA, KADETT 89/ - coxim superior do amortecedor dianteiro com rolamento	BFX381 MB1121 SA3767B	93211139	
<b>W-2018</b>	CORSA 94/ - coxim dianteiro do motor, sem ar, lado esquerdo	BFX465 MB1133 SA3007	90495169	
<b>W-2019</b>	CELTA 01/, CORSA 94/01 - coxim superior do amortecedor dianteiro com parafuso	BFX426 MB1114 SA3008	90445207 93256312	
<b>W-2020</b>	A, C, D10, D20 4x2 85/92 - bucha da algema e feixe de mola	BFX322 MB182 SA3678	7317426	
<b>W-2021</b>	BLAZER 96/, S10 95/ - coxim da cabine, CHEVETTE 73/ - coxim do câmbio	BFX331 MB177 SA3711	8977805 93216253 93270246	
<b>W-2022</b>	ASTRA 99/, CORSA 02/, VECTRA 96/, ZAFIRA 01/ - coxim superior do amortecedor dianteiro	MB1173 SA3115	90538936	
<b>W-2023</b>	CELTA 01/, CORSA 94/02 - coxim dianteiro do motor, com ar, lado direito	BFX485 MB1163 SA3026	90445300	
<b>W-2024</b>	A, C, D20 93/ - bucha traseira do feixe de mola	BFX379 MB1128 SA3679	93204488	
<b>W-2025</b>	A, C, D10, D20 85/ - bucha da bandeja superior da suspensão dianteira	BFX377 SA3684	93270584	
<b>W-2026</b>	A, C, D10, D20 85/ - bucha da bandeja inferior da suspensão dianteira	MB190 SA3685	0337972	
















**BN Representações Automotivas**

o elo entre a indústria e o distribuidor


site : [www.bnrep.com.br](http://www.bnrep.com.br)email : [nilton@bnrep.com.br](mailto:nilton@bnrep.com.br)fone: (11) 2355-9643 / 97625-9069  - Nilton Melo

CÓDIGO	APLICAÇÃO	REF.	N. ORIGINAL	FIGURA
--------	-----------	------	-------------	--------

MARÇO/2014

<b>W-2027</b>	ASTRA 2.0 16V 99/, ZAFIRA 2.0 16V 99/ - coxim dianteiro do motor	BFX3000 MB1200 SA3132	90576048 90575190	
<b>W-2028</b>	ASTRA 99/ - coxim dianteiro do motor	SA3120	93333050 93384856	
<b>W-2032</b>	CORSA 94/07-98 - coxim da barra tensora da suspensão dianteira direita	BFX459D MB1194 SA3250	90445101	
<b>W-2033</b>	CORSA 94/07-98 - coxim da barra tensora da suspensão dianteira esquerda	BFX459E MB1195 SA3251	90445100	
<b>W-2034</b>	CELTA 01/, CORSA 07-98/01 - coxim da barra tensora da suspensão dianteira direita	BFX497D MB1192 SA3261	93309134	
<b>W-2035</b>	CELTA 01/, CORSA 07-98/01 - coxim da barra tensora da suspensão dianteira esquerda	BFX497E MB1193 SA3260	93309133	
<b>W-2036</b>	CELTA 01/, CORSA 94/02 - coxim dianteiro do motor, com ar, lado esquerdo	BFX482 MB1164 SA3027	90495170	
<b>W-2044</b>	ASTRA 96/, KADETT, IPANEMA, MONZA 91/ - bucha do eixo traseiro	BFX419 MB1216 SA3797	93208194	
<b>W-2045</b>	CORSA 02/ - bucha do eixo da suspensão traseira	MB1181 SA3127	24443815 93383155	
<b>W-2046</b>	ASTRA 99/, VECTRA 96/03, ZAFIRA 01/ - bucha da bandeja da suspensão dianteira	BFX462 MB1152 SA3118	90468638	
<b>W-2047</b>	CORSA 02/ - bucha traseira da bandeja da suspensão dianteira	MB1179 SA3123	93390600	
<b>W-2048</b>	CORSA 00/, MERIVA 02/, MONTANA 03/ - coxim da transmissão (hidraulico)	MB1205	93302282	
<b>W-2055</b>	CORSA 00/, MERIVA 02/, MONTANA 03/ - coxim traseiro do motor	MB1206 SA3137	93302287	
<b>W-2056</b>	CORSA 00/, MERIVA 02/, MONTANA 03/ - coxim traseiro do motor	MB1207 SA3136	93302286	
<b>W-2057</b>	CORSA 00/, MERIVA 02/, MONTANA 03/ - coxim dianteiro do motor	MB1198	93302281	

**HONDA**

<b>W-8001</b>	CIVIC 01/06 - bucha traseira da bandeja da suspensão dianteira	SA8243	51392S5A004 51392S5A801	
---------------	--	--------	----------------------------	---

**PEUGEOT**









**BN Representações Automotivas**

o elo entre a indústria e o distribuidor




site : [www.bnrep.com.br](http://www.bnrep.com.br)email : [nilton@bnrep.com.br](mailto:nilton@bnrep.com.br)fone: (11) 2355-9643 / 97625-9069  - Nilton Melo

CÓDIGO	APLICAÇÃO	REF.	N. ORIGINAL	FIGURA
--------	-----------	------	-------------	--------


MARÇO/2014

<b>W-6001</b>	206 01/, 307 02/ - bucha da extremidade da bandeja da suspensão dianteira	BFX951 MB9174 SA8026	352377	
<b>W-6002</b>	206 01/ - bucha central da bandeja da suspensão dianteira	BFX952 MB9173 SA8027	352376	
<b>W-6003</b>	307 1.6 16V 03/ - coxim do motor (transmissão manual e automática) (hidráulico)	MB9232 SA8070	183992	
<b>W-6004</b>	307 2.0 03/ - coxim do motor (transmissão manual) (hidráulico)	MB9234	183994	
<b>W-6007</b>	307 03/ - coxim superior do amortecedor dianteiro	MB9196	503177	
<b>W-6007A</b>	307 03/ - coxim superior do amortecedor dianteiro com rolamento	MB9196A	503177	






**RENAULT**

<b>W-5001</b>	CLIO 1.0, 1.6 - 8V e 16V 99/ - coxim traseiro do câmbio restritor de torque	MB9022	8200171178	
<b>W-5003</b>	MEGANE 05/, SCENIC 1.6, 2.0 97/ - coxim do motor (hidráulico)	MB9033	7700437391	
<b>W-5004</b>	CLIO II 1.0 98/, KANGOO 1.0 97/ - coxim do motor direito (hidráulico)	MB9051	7700415087	

**TOYOTA**

<b>W-7001</b>	COROLLA 95/02 - bucha da bandeja da suspensão dianteira	MB739	4806912240	
---------------	---	-------	------------	---



**VOLKSWAGEN**

<b>W-1003</b>	FUSCA 67/86 e 93/96 - coxim do motor preto	BFX537 MB334 SA4855	1133012633	
<b>W-1004</b>	FUSCA 67/86 e 93/96 - coxim do motor cinza		1133012633	
<b>W-1005</b>	FUSCA 67/86 e 93/96 - coxim do câmbio preto	BFX538 MB344 SA4860	1133012651	
<b>W-1005A</b>	FUSCA 67/86 e 93/96 - coxim do câmbio cinza		1133012651	
<b>W-1006</b>	GOL 80/89, PASSAT 83/89 - bucha da bandeja da suspensão dianteira	BFX509 MB320 SA4812	ZBC407181	

**BN Representações Automotivas**

o elo entre a indústria e o distribuidor



site : [www.bnrep.com.br](http://www.bnrep.com.br)email : [nilton@bnrep.com.br](mailto:nilton@bnrep.com.br)fone: (11) 2355-9643 / 97625-9069  - Nilton Melo

CÓDIGO	APLICAÇÃO	REF.	N. ORIGINAL	FIGURA
				MARÇO/2014
<b>W-1007</b>	GOL, PARATI, SAVEIRO, VOYAGE 80/97 - bucha traseira do quadro do motor 10mm	BFX544 MB355 SA4824	321199419Z	
<b>W-1008</b>	PASSAT 74/89 - bucha fixação do eixo traseiro	BFX506 MB330 SA4821	823511247A	
<b>W-1009</b>	SANTANA 85/, QUANTUM 87/95 - bucha traseira do quadro do motor 10mm	BFX551 MB357 SA4869	3251994191 811199419B	
<b>W-1010</b>	GOL, PARATI, SAVEIRO 97/ - bucha traseira do quadro do motor 12mm	BFX652 MB355A SA4824A	377199419	
<b>W-1011</b>	GOL, PARATI, SAVEIRO 89/96 - bucha dianteira do quadro do motor 10mm	BFX545 MB358 SA4873	3071994153	
<b>W-1012</b>	SANTANA, QUANTUM - bucha traseira do quadro do motor 12mm	BFX653 MB357A SA4869A	3251994192	
<b>W-1013</b>	GOL, PARATI 1.0 16V 96/ - bucha dianteira do quadro do motor 10mm	BFX661	377199415	
<b>W-1014</b>	GOL 2.0 16V, PARATI 2.0 16V 98/ - bucha dianteira do quadro do motor 12mm	BFX654 MB374A SA4881	377199415B	
<b>W-1015</b>	GOL, PARATI, SAVEIRO 97/ - bucha dianteira do quadro do motor 10mm	MB374 SA4880	377199415A	
<b>W-1016</b>	GOL 1.3 80/83, GOL, SAVEIRO 1.6 82/96 - coxim traseiro do câmbio completo	BFX526 MB326 SA4814A	3053993411	
<b>W-1017</b>	GOL, PARATI, SAVEIRO, VOYAGE 80/95 - coxim superior do amortecedor dianteiro	BFX507 MB319 SA4819	ZBA412353	
<b>W-1018</b>	GOL, PARATI, SAVEIRO, VOYAGE 80/95 - coxim superior do amortecedor dianteiro com rolamento	BFX507R MB321 SA4819B	ZBA412351	
<b>W-1019</b>	GOL, PARATI, SAVEIRO 95/02 GII - coxim superior do amortecedor dianteiro	MB351	191412331 377412331	
<b>W-1020</b>	GOL, PARATI, SAVEIRO 95/02 GII - coxim superior do amortecedor dianteiro com flange	MB352	191412331 377412331	
<b>W-1021</b>	GOL, PARATI, SAVEIRO 95/02 GII - coxim superior do amortecedor dianteiro com flange e com rolamento leve	BFX600 MB352A SA4809B	377412329	
<b>W-1021A</b>	GOL, PARATI, SAVEIRO 95/02 GII - coxim superior do amortecedor dianteiro com flange e com rolamento reforçado	BFX600 MB352A SA4809B	377412329	
<b>W-1022</b>	GOL, PARATI, SAVEIRO 02/ GIII - coxim superior do amortecedor dianteiro com flange	MB380	5X0412331	
<b>W-1022A</b>	GOL, PARATI, SAVEIRO 02/ GIII - coxim superior do amortecedor dianteiro com flange e com rolamento leve	BFX684 MB380A SA4806B	5X0412331	

**BN Representações Automotivas**

o elo entre a indústria e o distribuidor















site : [www.bnrep.com.br](http://www.bnrep.com.br)email : [nilton@bnrep.com.br](mailto:nilton@bnrep.com.br)fone: (11) 2355-9643 / 97625-9069  - Nilton Melo

CÓDIGO	APLICAÇÃO	REF.	N. ORIGINAL	FIGURA
				MARÇO/2014
<b>W-1022B</b>	GOL, PARATI, SAVEIRO 02/ GIII - coxim superior do amortecedor dianteiro com flange e com rolamento reforçado	BFX684 MB380A SA4806B	5X0412331	
<b>W-1023</b>	GOL, PARATI, SAVEIRO, SANTANA - coxim do câmbio	BFX547 MB331 SA4871	325399151A 547399151C 811399151B	
<b>W-1024</b>	GOL, PARATI, VOYAGE 90/, SANTANA 84/90 - bucha da bandeja da suspensão dianteira	MB324 SA4812A	811407181A	
<b>W-1025</b>	GOL, PARATI, SAVEIRO, SANTANA - coxim do motor preto	BFX523 MB333 SA4847	377199381 823199381B	
<b>W-1026</b>	GOL, PARATI, SAVEIRO, SANTANA - coxim do motor cinza		377199381	
<b>W-1026A</b>	GOL, PARATI, SAVEIRO, SANTANA - coxim do motor verde	MB333V	377199381	
<b>W-1027</b>	SANTANA, QUANTUM 84/ - bucha da bandeja da suspensão dianteira	BFX550 MB325 SA4868	857407181	
<b>W-1028</b>	SANTANA, QUANTUM 84/ 08-96 - coxim superior do amortecedor dianteiro	BFX527 MB335 SA4867	ZBC412355	
<b>W-1029</b>	SANTANA, QUANTUM 84/ 08-96 - coxim superior do amortecedor dianteiro com rolamento	BFX527R MB336 SA4867B	ZBC412323	
<b>W-1030</b>	GOLF 95/98, PASSAT, VARIANT 94/97 - coxim superior do amortecedor dianteiro	BFX666 MB363 SA4894	357412331A	
<b>W-1031</b>	GOLF 95/98, PASSAT, VARIANT 94/97 - coxim superior do amortecedor dianteiro com rolamento	BFX666R MB363A SA4894B	357412331A	
<b>W-1032</b>	GOLF 95/98, POLO 94/ - bucha traseira da bandeja da suspensão dianteira 17mm	MB9007	191407181D	
<b>W-1033</b>	GOL, PARATI, SAVEIRO 94/, SANTANA - bucha do eixo traseiro	BFX541 MB353 SA4872	327501541	
<b>W-1034</b>	BORA 00/, GOLF 98/ - bucha traseira da bandeja da suspensão dianteira 13mm	MB9009 SA4893	1J0407181	
<b>W-1035</b>	GOL, PARATI, VOYAGE 80/ - bucha do braço guia do eixo traseiro	BFX574 MB373 SA4817	3055015412	
<b>W-1036</b>	GOL 1.0 96/, PARATI 1.0 99/ - coxim do motor AT, lado esquerdo	BFX658 MB360 SA4878	377199381	
<b>W-1037</b>	GOL 1.0 96/, PARATI 1.0 99/ - coxim do motor AT, lado direito	BFX659 MB359 SA4879	377199382	
<b>W-1038</b>	KOMBI - coxim do câmbio preto	BFX539 MB348 SA4866	2113012651	

**BN Representações Automotivas**

o elo entre a indústria e o distribuidor

site : [www.bnrep.com.br](http://www.bnrep.com.br)email : [nilton@bnrep.com.br](mailto:nilton@bnrep.com.br)fone: (11) 2355-9643 / 97625-9069  - Nilton Melo

CÓDIGO	APLICAÇÃO	REF.	N. ORIGINAL	FIGURA
				MARÇO/2014
<b>W-1038A</b>	KOMBI - coxim do câmbio cinza		2113012651	
<b>W-1039</b>	FUSCA - calço da carroceria traseiro inferior		1138991551	
<b>W-1040</b>	BORA 00/, GOL 08/, GOLF 98/, SAVEIRO 09/ - coxim superior do amortecedor dianteiro	BFX687 MB9012 SA4895	1J0412331C	
<b>W-1040A</b>	BORA 00/, GOL 08/, GOLF 98/, SAVEIRO 09/ - coxim superior do amortecedor dianteiro com rolamento	BFX687R MB9012A SA4895B	1J0412331C	
<b>W-1041</b>	FOX 04/, POLO 03/ - coxim superior do amortecedor dianteiro	BFX691 MB391 SA4950	6Q0412331B	
<b>W-1041A</b>	FOX 04/, POLO 03/ - coxim superior do amortecedor dianteiro com rolamento	BFX691R MB391A SA4950B	6Q0412331B	
<b>W-1042</b>	LOGUS, POINTER 93/ - coxim superior do amortecedor dianteiro	BFX591 MB259 SA2420	547412325	
<b>W-1044</b>	KOMBI 82/ - bucha inferior do amortecedor, dianteiro e traseiro	BFX660	2115133811	
<b>W-1045</b>	GOL 80/96, SAVEIRO 82/93, SANTANA 84/00 - bucha da barra de direção	BFX649 MB381	3054198091	
<b>W-1046</b>	CROSS FOX 05/, FOX 03/, POLO 02/ - bucha traseira da bandeja da suspensão dianteira	BFX698 MB389 SA4946	1K0407183 6Q0407183	
<b>W-1047</b>	FOX 04/, POLO 02/ - coxim dianteiro do motor direito (hidráulico)	MB9257 SA4956	6Q0199167CA 6Q0199167BM	
<b>W-1055</b>	GOL 86/96, PARATI 86/95, SAVEIRO 86/ - bucha superior do amortecedor traseiro	BFX584	3055123351	
<b>W-1056</b>	GOL 86/96, PARATI 86/95, SAVEIRO 86/ - bucha inferior do amortecedor traseiro	BFX585	3055123332	
<b>W-1057</b>	GOL 86/96, PARATI 81/95, SAVEIRO 82/97 - bucha inferior do amortecedor traseiro	BFX615	3055123392	

## ANOTAÇÕES

